

El trabajo de los metales

Ordena las principales etapas técnicas del trabajo de los metales.



Secuencia técnica: mineral, fundición, aleación, martillado y acabado